

Общероссийский Профсоюз образования

Сводная таблица

региональной (межрегиональной), территориальной организации Профсоюза

**о результатах проведения общепрофсоюзной тематической проверки
по осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и
сооружений образовательных организаций**

Указывается
количество
опроверженных
организаций, в
которых
выявлены данные
показатели

Региональная (межрегиональная), территориальная организация Профсоюза
(наименование организации начинать с территориального признака, например, Иркутская, Северо-Осетинская)

	Урицкая районная организация Общероссийского профсоюза образования	
0.	Общее количество проверенных организаций	5
1.	Организация работы по охране труда на спортивном сооружении образовательной организации	X
1.1.	Наличие Положения о системе управления охраной труда (СУОТ), утвержденного приказом руководителя образовательной организации	да
1.2.	Наличие в организации локального нормативного акта (приказ, распоряжение) о распределении обязанностей и ответственности в области охраны труда и безопасности образовательного процесса	да
1.3.	Наличие журналов регистрации:	X
1.3.1.	вводного инструктажа	да
1.3.2.	инструктажа на рабочем месте	да
1.4.	Наличие акта-разрешения на проведение занятий по физкультуре, выданного комиссией управления (отдела) образования, при приемке образовательной организации к новому учебному году	да
1.5.	Наличие правил и инструкций по охране труда для работников	да
1.6.	Наличие в спортивном сооружении аптечки оказания первой помощи	да
1.7.	Наличие документа о прохождении учителем (преподавателем, инструктором) физкультуры обучения по охране труда и оказанию первой помощи	да
1.8.	Наличие инструкций по охране труда при проведении занятий по физической культуре и спортом	да
2.	Визуальное обследование состояния спортивного сооружения (спортзала)	X
2.1.	Стены наружные	X
2.1.1.	трещины на стенах, отслоения штукатурки	нет
2.1.2.	намокание в результате протечек	нет
2.1.3.	отклонения от вертикали	нет
2.2.	Стены внутренние	X
2.2.1.	трещины на стенах, отслоения штукатурки	нет
2.2.2.	намокание в результате протечек	нет
2.2.3.	перекосы оконных, дверных проемов	нет
2.2.4.	деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки	нет
2.3.	Цоколь	X
2.3.1.	выпадение кирпичей цокольной кладки	нет
2.3.2.	нарушение гидроизоляции	нет
2.3.3.	повреждения отмостки	нет

3.	Закрытые спортивные сооружения (спортзалы)	X
3.1.	Полы имеют дефекты и (или) повреждения	нет
3.2.	Полы выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию	да
3.3.	Стены и потолки имеют:	X
3.3.1.	дефекты и (или) повреждения	нет
3.3.2.	следы протекания	нет
3.3.3.	признаки поражения грибком	нет
3.4.	Стены на высоте 1,8 м имеют выступы	нет
3.5.	Выступы стен на высоте менее 1,8 м, связанные с конструктивными особенностями зала, не закрыты панелями на ту же высоту	нет
3.6.	Приборы отопления не закрыты сетками или щитами, не выступающими из плоскости стены	нет
3.7.	Светильники находятся в неисправном состоянии, имеются следы загрязнения	нет
3.8.	Светильники не оборудованы сетками от повреждения мячом в спортзалах, предназначенных для проведения спортивных игр	нет
3.9.	Уровни естественного и искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам	нет
3.10.	Оконное остекление выполнено не из цельного стекла, присутствуют трещины и иное нарушение целостности	нет
3.11.	Оконные проемы не имеют защитное ограждение от ударов мячом	нет
3.12.	Окна не имеют фрамуги, открывающиеся с пола, и солнцезащитные приспособления	нет
3.13.	Не обеспечивается температурный режим в диапазоне 18-20 °С	нет
3.14.	Помещение не оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции, находящейся в исправном состоянии	нет
3.1.	Закрытые спортивные сооружения образовательных организаций профессионального и высшего образования	X
3.15.	Крепление спортивного оборудования выполнено не заподлицо с поверхностью стен спортзала	0
3.16.	Отсутствие защитного ограждения нагревательных приборах и трубопроводах, установленных на высоте ниже 2 м от пола	0
3.17.	Применение нелюминисцентных ламп в качестве источника света для искусственного освещения	0
3.18.	Отсутствие светильников (за исключением светильников отраженного света), установленных на стенах в торцах спортзалов	0
3.19.	Отсутствие крепления электрооборудования, выполненного заподлицо с поверхностью стен	0
3.20.	Размещение электрических выключателей, регуляторов осветительной арматуры в залах, не выполнено на высоте от 0,8 до 1,3 м	0
4.	Открытые спортивные сооружения	X
4.1.	Отсутствие полимерного или натурального покрытия или отсутствие документов об оценке (подтверждении) соответствия	0
4.2.	Отсутствие документа об оценке соответствия оборудования спортивных площадок	0

4.3.	Отсутствие полос шириной не менее 1 м, свободных от каких-либо предметов (зона безопасности), на баскетбольной площадке вне поля для игры	0
4.4.	Футбольное поле представляет собой неровную площадку или не имеет по периметру зону безопасности с передних сторон 4-8м, с боковых сторон 2-4м	0
4.5.	Футбольное поле не имеет натурального или травяного или искусственного покрытия	0
4.6.	Покрытия (поверхности) беговых дорожек, спортивных и игровых площадок имеют видимые разрывы, разломы, трещины, неровности	0
5.	Безопасность спортивного оборудования	X
5.1.	На поверхности игрового спортивного оборудования отсутствуют:	X
5.1.1.	выступающие острые элементы	да
5.1.2.	заусенцы	да
5.1.3.	неплотно сидящие гвозди	да
5.1.4.	части проволоки из закрепляющих шнуров	да
5.2.	Поверхность элементов оборудования гладкая	да
5.3.	Сварочные швы спортивного оборудования отшлифованы	да
5.4.	Конструкцией игрового спортивного оборудования исключено застревание отдельных частей тела	да
5.5.	Жерди гимнастических брусьев не имеют трещин	да
5.6.	Гимнастическое бревно не имеет трещин	да
5.7.	Мостик гимнастический подбит резиной с целью исключения скольжения при отгалкивании	да
5.8.	Крепеж спортивного оборудования находится в исправном состоянии, без видимых повреждений	да
6.	Требования к креплению игрового оборудования	X
6.1.	Крепеж спортивного оборудования находится в исправном состоянии, без видимых повреждений	да
6.2.	Все крепления игрового оборудования обеспечивают его безопасность, в т. ч.:	да
6.2.1.	устойчивость к опрокидыванию ворот для мини-футбола/гандбола к горизонтальной нагрузке 1100 Н, приложенной к центру перекладины	да
6.2.2.	устойчивость крепления кольца баскетбольного щита к вертикальной нагрузке 1000 Н, приложенной к наиболее удаленной от щита части кольца	да
6.2.3.	устойчивость крепления волейбольных стоек к горизонтальной нагрузке 1440 Н, приложенной на уровне несущего троса	да
6.2.4.	устойчивость перекладины (турника) к горизонтальной нагрузке 3800 Н, приложенной к середине перекладины (турника)	да
6.2.5.	деформация (прогиб) перекладины (турника) не более 100 мм при вертикальной нагрузке 2000 Н, приложенной к середине перекладины (турника)	да
6.2.6.	устойчивость и прочность закрепления шведской стенки к стене, при горизонтальной нагрузке 900 Н (92кг), приложенной к верхней и нижней перекладинам стенки	да
6.2.7.	деформация (прогиб) жердей гимнастических брусьев не более 40-100 мм при вертикальной нагрузке 1350 Н (137 кг), приложенной к середине жердей брусьев	да

6.2.8.	прочность и устойчивость закрепления гимнастических колец к нагрузке 4530 Н (455 кг)	да
6.2.9.	устойчивость гимнастического коня к нагрузке, составляющей 20% собственной массы коня, но не менее 70Н	да
7.	Тренажерные залы образовательных организаций профессионального и высшего образования	Х
7.1.	Габариты залов общеразвивающих тренажеров и силовой подготовки определены из расчета:	Х
7.1.1.	6 м ² на единицу оборудования со свободной зоной для общеразвивающих упражнений и разминки	0
7.1.2.	4,5 м ² - для залов без такой зоны (если в комплексе есть зал для спортивных игр или ОФП)	0
8.	Бассейны	Х
8.1.	Ванны бассейнов оборудованы:	Х
8.1.1.	лестницами для входа в воду и выхода из воды	0
8.1.2.	лестницами в нишах	0
8.1.3.	высокими поручнями для спуска в воду и выхода из воды	0
8.1.4.	специальным устройством для спуска в воду инвалидов	0
8.2.	Ванны бассейна имеет сколы плитки, незакрепленной плитки	0
8.3.	Оснащенность зала (помещения) ванны спасательными средствами:	Х
8.3.1.	спасательный круг (конец "Александрова") - 4 шт.	0
8.3.2.	плавающий шест с крюком или кольцом на конце - 3 шт.	0
8.3.3.	плотик (плавающие носилки) - 1 шт.	0
8.4.	Залы (помещения) ванн бассейнов:	Х
8.4.1.	нескользящая поверхность обходной дорожки	0
8.4.2.	уклон обходных дорожек в сторону трапов от 1% до 2%	0
8.4.3.	Отсутствие обогрева обходных дорожек	0
8.4.4.	Отсутствие обогрева стационарных скамеек	0
8.4.5.	Отсутствие обогрева полов водной зоны зала	0
8.4.6.	закругленные сопряжения стен и колонн с полами	0
8.5.	Система водоподготовки включает в себя	Х
8.5.1.	Отсутствие сетчатых фильтров очистки воды	0
8.5.2.	Отсутствие установки дозирования коагулянта системы очистки воды фильтров очистки воды	0
8.5.3.	Отсутствие насыпных фильтров системы очистки воды	0
8.5.4.	Отсутствие системы обеззараживания воды хлорсодержащими реагентами	0
8.5.5.	Отсутствие автоматической системы контроля качества воды	0
8.6.	Отсутствие приточно-вытяжной вентиляции в бассейне и отопления для обеспечения необходимых параметров микроклимата	0
8.7.	Элементы вентиляционных систем и нагревательные приборы, установленные на высоте до 2м. от уровня пола, закрыты щитами, исключаящими травмы и ожоги занимающихся	0

Председатель региональной (межрегиональной), территориальной организации Профсоюза

Гриценко Л.М.

(Фамилия, И.О.)

Исполнитель

Гриценко Л.М.

(Должность)

(Фамилия, И.О.)

Дата: 30.11.2021

Не заполнены ВСЕ обязательные для заполнения ячейки . Красных слов(Не
заполнено) быть не должно! Отчет НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТ к зачету И
БУДЕТ ВОЗВРАЩЕН на доработку

